
Ford Transit 350 EL TDCi Lkw HA

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2015
Kilometerstand	81077
Leistung	114 kW / 155 PS
Hubraum	2198 ccm
Interne Nummer	2088572
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	209 g/km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	407,00 EUR
Verbrauch außerorts:	7,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2088572 FARBE: Silber metallic POLSTERUNG: serienmäßig SONDERZUBEHÖR: Paket: Express Line, Radio: Ford SD-Navigationssystem, Doppelflügel-Hecktür 255°, mit Fenster, Airbag, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Sicht-Paket, Trennwand: voll, mit Fenster (Stahl) SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Hankook / 5mm

VR: Hankook / 5mm

HL: Hankook / 5mm

HR: Hankook / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: R - montiert

Schäden

Trennwand - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Stossfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 165,74 EUR
Dach - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 139,00 EUR
Sitzbezug VR - Riss - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorabschirmung - Riss - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- Spritzwandabdeckung vorn
Armaturenbrett - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Türverkleidung VR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Fussmatte VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 9,00 EUR
Panel HL - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Panel HR - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Rücklicht HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Radzierblende VR - Korrosion - Reinigen - Kosten: 15,00 EUR
Kotflügel Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 119,00 EUR
Schiebetür R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Schiebetür R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 139,00 EUR
Dachsäule R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 341,50 EUR
- D-Säule hinten rechts Delle
Tür Hinten R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 139,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten R - Delle(n) - Gebrauchsspur - Kosten: 139,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Dachsäule L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
- D-Säule links hinten
Dachsäule L - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- D-Säule hinten links Delle
Tür Hinten L - Delle(n) - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- Tür hinten links innen
Kofferraumabdeckung - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 98,99 EUR
Kofferraumabdeckung - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 98,99 EUR
Kofferraumverkleidung HR - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 94,34 EUR
Kofferraumverkleidung HR - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 94,34 EUR
Kofferraumverkleidung HL - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 94,34 EUR















