
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	82487
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2091561
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2091561 SONDERZUBEHÖR: Navigation: Sony Navigations-System, Frontscheibe/Scheibenwaschdüsen beheizt, Dachreling, Dachreling Aluminium-Look, Sicherheitstrennetz, 2 Querträger für Dachreling, Tablett an den Vordersitzrückenlehnen, Wendenmatte für Gepäckraum SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 7mm

VR: Pirelli / 7mm

HL: Pirelli / 5mm

HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 412,80 EUR

Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR
- SOMMERREIFEN

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 416,47 EUR

Stossfänger-Zubehör V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 103,94 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 314,81 EUR

Betriebsanleitung - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 50,00 EUR
- KOMPLETTE BORDMAPPE

Gesamtkosten: 2.682,02 EUR



