

---

# Mercedes-Benz C 200 T CDI 7G-TRONIC

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>92445</b>
Leistung	<b>100 kW / 136 PS</b>
Hubraum	<b>2143 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
trim	<b>Kunstleder</b>
Interne Nummer	<b>2211695</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>127 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	273,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2211695 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Premium, Tagfahrlicht SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 4mm

VR: Michelin / 4mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

## Schäden

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
- inkl. Delle

Felge Alu HR poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Felge Alu VR poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 362,61 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Felge Alu VL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Felge Alu HL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Seitenwand HL - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- 1X30

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 801,07 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 900,58 EUR

Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.946,26 EUR**





