
Mercedes-Benz B 200 CDI (BlueEFF...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2012
HU	00/2015
AU	00/2015
Kilometerstand	123023
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	1796 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2067039

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	179,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2067039 SONDERZUBEHÖR: Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Sitze: EASY-VARIO-PLUS-System, Paket: Chrom, Paket: Licht- und Sichtpaket, Felgen-Sonderausführung, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD m. integri. CD Wechs., Paket: Sitzkomfort, Innenhimmel Stoff schwarz, Polster: Stoff Domburg SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt/verformt - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
--- Rücksitzbank - leicht fleckig - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke 261 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2 Radsatz - 1. Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - fehlt - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.072,00 EUR

