
Opel Insignia 2.0 CDTI Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	144917
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2101014

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	155 g/km
Verbrauch innerorts:	7,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	280,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2101014 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Adaptives Fahrlicht (AFL+), Tagfahrlicht, Colorglas, Frontkamera mit Verkehrsschilderkennung, Spurhalte Assistent, Parkpilot vorn und hinten, Colorglas, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung, Paket: Sitz-Paket, Scheinwerfer-Waschanlage, Quickheat Schnellheizsystem, Reifendruckkontrollsystem, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Sicht-Paket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el.anklapp. u. aut.abblend., Steckdose, 230 Volt, Heckscheibenwischer SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Fahrwerksregelung elektronisch, Servolenkung, Kopfstützen, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Sportsitze, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R18 - 245/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite C-Säule - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 560,00 EUR

