
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	119524
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2128413

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2128413 SONDERZUBEHÖR: Standheizung mit Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Diebstahl-/Alarmanlage, Dachreling, Dachreling, schwarz, Gepäcknetztrennwand, Navigation: Dynam. Radio-Navi. Amunds+, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, verstärkte Federn hi.Austausch SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2,2mm

VR: Unbekannt / 2,1mm

HL: Unbekannt / 2,3mm

HR: Unbekannt / 2,4mm

Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 335,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Delle / Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitz vorn rechts - beschädigt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - nicht identisch mit Ausstattungsliste - erneuern prüfen - Kosten: 480,00 EUR

Gesamtkosten: 1.015,00 EUR



