
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2011
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	22406
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	green
Interne Nummer	2005274

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2005274 SONDERZUBEHÖR: Fahrwerk: Schlechtwegepaket, Dachreling, Dachreling, schwarz, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 195/65R15 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 195/65R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Zierleiste/Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum B-Säuleninnenverkleidung links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig / Kostenausweitung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Fußmatten - lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.135,00 EUR





