
Land Rover Freelander eD4

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	98794
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	2179 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2103749

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	158 g/km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	305,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2103749 SONDERZUBEHÖR: Paket: Business, Telefon, Lederlenkrad, Komfortpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R17 - 235/65 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - 285µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - 195µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - 242µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - 217µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - 211µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Funkschlüssel Batterie - leer - erneuern - Kosten: 15,00 EUR

Innenraum Handschuhfach - Griff gebrochen - erneuern - Kosten: 40,00 EUR

Innenraum stark verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Belege fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Lackeinschüße im Basislack - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Dach Dachhaut - Vogelkotflecken - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 100,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - lackieren - Kosten: 275,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.682,00 EUR





