
VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	01/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	128396
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	1988545
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	162 g/km
Verbrauch innerorts:	7,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	294,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=1988545 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, Parkpilot, Klimaanlage Climatronic, elek.geregelt, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvor.m.Freispr.i.V.RNS 315, Fahrwerk: Sportlich abgestimmt, Sportfahrwerk SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm
HL: Continental / 7mm

VR: Continental / 7mm
HR: Continental / 7mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm
HL: Continental / 7mm

VR: Continental / 7mm
HR: Continental / 7mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Kofferraumdeckel - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 30,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Spoiler H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 197,20 EUR
- Kein MW

Gesamtkosten: 227,20 EUR



