
VW Transporter T5 7EH162/SC2/WF2...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	123877
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2161566
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	176 g/km
Verbrauch innerorts:	8,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	322,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2161566 SONDERZUBEHÖR: Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr, GG: Nutzlasterhöhung auf 3000 kg, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung, Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Trennwände, hoch mit festem Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegeleucht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Reserverad in Fahrbereifung, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Paket: Raucher-Ausführung, Stärkere Batterie SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 8mm VR: Michelin / 8mm
HL: Michelin / 8mm HR: Michelin / 8mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: T

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 7mm HR: Michelin / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

Schäden

Kofferraumverkleidung HR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 89,70 EUR

Kofferraumverkleidung HL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 89,70 EUR

Stossfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 363,50 EUR

Schiebetür R - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 318,69 EUR
- inkl. Delle

Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 298,14 EUR
- inkl. Delle

Abdeckung Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Abdeckung Aussenspiegel L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 48,25 EUR

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 344,74 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 397,60 EUR

Gesamtkosten: 1.950,32 EUR





