
VW Transporter T5 7EA162/SC2/WF2...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	02/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	33524
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2040696
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	176 g/km
Verbrauch innerorts:	8,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	322,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2040696 SONDERZUBEHÖR: Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung Premium, CD-Spieler, mp3, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, Bodenbeläge, Holzboden im Fahrgastraum, Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multi.-lenkrad Radio/Handy, Trennwände, hoch mit festem Fenster, Beifahrer- Doppelsitzbank, Zusatzsitze, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Diebstahl-/Alarmanlage, Diebstahlschutz, Wegfahrsicherung, Heckscheibenwischer, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Wasch, Polster: Stoff Tasamo, Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: R

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Schiebetür R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorabschirmung - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 172,23 EUR
Türverkleidung HR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 54,35 EUR
Seitenwand HR - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 185,00 EUR
- Beulen 4X40
Schiebetür R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 285,00 EUR
- Beulen 9X40
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 435,54 EUR
Tür Vorne R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 533,82 EUR
Türdichtung VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 70,65 EUR
Seitenwand HL - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 685,00 EUR
- 22xBeulen, 7x Dellen
Motorhaube - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR
- 1X50
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Belege fehlen

Gesamtkosten: 2.618,59 EUR







