
VW Transporter T5 7EH162/SC2/WF2...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	63466
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2091638

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	176 g/km
Verbrauch innerorts:	8,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	322,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2091638 SONDERZUBEHÖR: Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr, GG: Nutzlasterhöhung auf 3000 kg, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung, Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Trennwände, hoch mit festem Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Reserverad in Fahrbereifung, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Paket: Raucher-Ausführung, Stärkere Batterie NY2 SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 215/65 R16 106/104T auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 107/105T auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - erneuern - Kosten: 370,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 460,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - erneuern - Kosten: 365,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Innenraum Laderaum - verschürft / verkratzt / verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 220,00 EUR
Innenraum Laderaumboden - Bohrlöcher - erneuern - Kosten: 535,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke 205 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.695,00 EUR





