

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>202938</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2112693</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2112693 FARBE: Toffeebraun Metallic POLSTERUNG: Softbraun/Anthrazit SONDERZUBEHÖR: Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Spurhalte Assistent, Wegfahrsperrung, Sitz: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, Zusatzsitze, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon Plusf. RNS 315, Netztrennwand, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Sedona 6, 5 Jx16, Paket: Family, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez., Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara Felgen-Sonderausführung Servolenkung Sportsitze Wegfahrsperrung Colorglas

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

## Schäden

Seitenwand HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 176,91 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 226,72 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,00 EUR  
- Pauschal, kein MW  
Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,00 EUR  
- Pauschal, kein MW  
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Bordwerkzeuge - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 139,00 EUR  
- Tyrefit fehlt. Pauschal, kein MW  
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 151,92 EUR  
Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR  
- Pauschal, kein MW  
Sitzpolsterung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 71,47 EUR  
- Abdeckung lehne hinten Mitte. Kein MW  
Zierblende Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,00 EUR  
- Pauschal, kein MW  
Türverkleidung HL - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR  
- Pauschal, kein MW  
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 80,00 EUR  
- Pauschal, kein MW  
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR  
- Pauschal, kein MW

**Gesamtkosten: 1.348,02 EUR**





