
VW Transporter T5 7EH162/SC2/WF2...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	135820
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2161565
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	176 g/km
Verbrauch innerorts:	8,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	322,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2161565 FARBE: Candy-Weiß POLSTERUNG: Stoff Classicgrey/An SONDERZUBEHÖR: Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr, GG: Nutzlasterhöhung auf 3000 kg, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung, Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Trennwände, hoch mit festem Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Reserverad in Fahrbereifung, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Paket: Raucher-Ausführung, Stärkere Batterie SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Schiebetür R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 363,50 EUR
Seitenwand HR - Korrosion - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 327,95 EUR
Kofferraumtür RR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 374,54 EUR
Mittelsäule R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 233,29 EUR
Abdeckung Aussenspiegel R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 42,05 EUR
Abdeckung Aussenspiegel L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 48,25 EUR
Seitenwand HL - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR
- 1X40
Motorhaube - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR
- 1X50
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Gesamtkosten: 1.788,58 EUR





