
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	132108
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2143188

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2143188 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Professional inkl. RNS 510, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Anhängervorrichtung schwenkbar, Niveauregulierung (Kompressor), Schiebetüren mit ele.Öffnung u.Schließ., Sitz: 2 Kindersitz integriert, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Plus, Verkehrszeichenerkennung, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Sperrdifferential, Netztrennwand, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Haltegriff am Dachpfosten, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Polster - Velours/Alcantara

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 96H auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verkratzt, gestaucht - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke bis 340 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 315,00 EUR

