
VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	10/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	97082
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2049843
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	153 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	276,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2049843 SONDERZUBEHÖR: Lederausst Vienna mit Sportsitzen vorn, Sportsitze, Xenon Licht m. Kurvenlicht, Navigationsfunktion RNS 315, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7Jx18 New York. 235/50 R 18, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvor.m.Freispr.i.V.RNS 315, Motorbezeichnung, Entfall, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 4mm

VR: Continental / 4mm

HL: Continental / 4mm

HR: Continental / 4mm

Bereifung: 235/0R18 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 415,71 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 265,62 EUR

Tür Hinten R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Becherhalter H - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 16,00 EUR

Motorhaube - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 780,33 EUR



