
VW Sharan 2.0 TDI 4Motion BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	109524
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
trim	Leder
Interne Nummer	2102890

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	158 g/km
Verbrauch innerorts:	7,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2102890 SONDERZUBEHÖR: mp3, Anhängervorrichtung schwenkbar, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Hubdach-Glas, Paket: MATCH Plus, Rückfahrkamera Rear Assist, Dachreling, Dachreling Tragestäbe - 2 Stück, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Auto-Hold-Funktion über elek. Parkbremse, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Kopfstützen hinten 2. Stück - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 240,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - Bezug unten Brandloch - erneuern - Kosten: 430,00 EUR

Fahrzeug Reifen keine Conti-Seal, kein Tire-Fit vorhanden - Tire-Fit Nachrüsten - erneuern - Kosten: 155,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifen Satz - lag nicht vor- Kosten Erweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 825,00 EUR

