
Skoda Superb Combi 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	219851
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2162804

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	145 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	260,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2162804 FARBE: Cappuccino-Beige-Met POLSTERUNG: Rubicon-Schwarz-Grau SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Paket: TRAVEL, Felgen-Sonderausführung, Räder: 17-Leichtmetallfelgen LAUREL, Dachreling, Dachreling, eloxiert SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 879,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Delle + Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - 2. Felgen - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.904,00 EUR



