

---

# Audi SQ5 3.0 TDI quattro tiptronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	57914
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2138151

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 6,8 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 7,6 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 6,4 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 179 g/km  
KFZ-Steuer: 423,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2138151 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, mp3, Felgen-Sonderausführung, Einparkhilfe plus, vorne und hinten, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Diebstahl-/Alarmanlage, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Kurvenlicht/Abbiegelicht, adaptive light, Innendekor Holz usw., Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verstellb., beh., anklapp., Audi drive select, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank plus, Paket Ablage, Getränkehalter klimatisiert, Sonnenschutzrollo, manuell, Multifunktionslenkrad, Multif.-Sportlederlenk. Wippen, abgefla., Sonnenblenden verschiebbar, Belederte Armauflage in den Türverkleid., Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Adapterkabelset Music Interf. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R19 - 235/55 R19 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 826,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 801,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugzubehör Werkstattschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 5.096,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 7.648,00 EUR**





