
Audi SQ5 3.0 TDI quattro tiptronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	11/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	94703
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2127399

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	179 g/km
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	423,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2127399 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, mp3, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Einparkhilfe plus, vorne und hinten, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Sitze: Klimakomfortsitze vorn, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Kurvenlicht/Abbiegelicht, adaptive light, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. verst., beh., ankl., abbl, Memo, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel automatisch abblendend, Sitzmemory, Audi drive select, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank plus, Paket Ablage, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent, Durchlade/Skisack, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Konfortstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R19 - 235/55 R19 101H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 839,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 5.187,00 EUR

Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - am kompletten Fahrzeug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 6.101,00 EUR



