

---

# Audi Q5 2.0 TDI

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>68553</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2118193</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>139 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2118193 FARBE: Monsunfrau metallic POLSTERUNG: sw-sw-si/sw-sw/sw/sw SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Paket: S line Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportpaket, Sportsitze, Polster - Teilleder, Polster: Stoff/Leder Komb. S line-Prägu., Einparkhilfe plus, CD-Spieler, Radioanlage concert, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 3mm VR: Bridgestone / 3mm  
HL: Bridgestone / 5mm HR: Bridgestone / 5mm  
Bereifung: 235/0R19 - SpeedIndex: W

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm  
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm  
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

### Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 338,52 EUR  
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 411,98 EUR  
Abdeckung Aussenspiegel R - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 75,20 EUR  
- Blinkereinsatz  
Abdeckung Aussenspiegel R - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR  
Abdeckung Aussenspiegel L - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 243,68 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.486,38 EUR**



