
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECon...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	72506
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2157309
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2157309 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Komfort I, Dachreling, Dachreling, schwarz, Fußmatten in Velours vorne und hinten, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Schäden

Dach - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Halterung Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Stossfänger-Verkleidung H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Delle(n) - E - Ersetzen - Kosten: 324,80 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 311,05 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Spoiler V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 90,04 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Reifen HL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
- mit Felge (Winter)
Reifen HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
- mit Felge (Winter)
Reifen VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
- mit Felge (Winter)
Reifen VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
- mit Felge (Winter)
Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Gesamtkosten: 2.597,89 EUR





