

---

# Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2015</b>
Kilometerstand	<b>108076</b>
Leistung	<b>120 kW / 163 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2088118</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>129 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2088118 FARBE: Brisbane-Braun Met. POLSTERUNG: Leder-/Alcantara Ant SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Audio, Dachreling, Dachreling aus Aluminium, Paket: Traveller (Turnier), Zentral-/Doppelverriegelung m. Fernb., Zentralverriegelung, Navigation Becker Professional SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 215/50 R17 auf LM Felgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf LM Felgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 1.181,00 EUR  
Fahrzeugfront Scheinwerfer links - Feuchtigkeit - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 85,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern - Kosten: 590,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR  
Dach Dachreling links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte eingerissen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.646,00 EUR**





