
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	117598
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1998 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2218757

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2218757 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Paket: Winter I, Dachreling, Dachreling, schwarz
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 265,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - lackieren - Kosten: 230,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ecke rechts zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Dach Dachholm links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
linke Seite Einstieg hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Türverkleidung zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Einstieg hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Dach Dachholm rechts - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - unterhalb zerkratzt - erneuern - Kosten: 160,00 EUR

Gesamtkosten: 2.255,00 EUR







