
Mercedes-Benz E 250 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2008
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	101587
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2015412

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	247,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2015412 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Flottenpaket E-Klasse, Felgen-Sonderausführung, Freisprecheinrichtung, Radio-Navigation: COMAND APS, Freisprecheinrichtung, Telefon: Komfort-Telefonie i. d. Armauf., Airbag SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 2mm

HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Flugrost - reinigen - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Belege lagen nicht vor - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 535,00 EUR



