

---

# Renault Clio Energy TCe 90 Start...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>78673</b>
Leistung	<b>66 kW / 90 PS</b>
Hubraum	<b>898 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2122715</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>105 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	18,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2122715 FARBE: Metallic Black Pearl POLSTERUNG: Stoff Expression sch SONDERZUBEH?R: Lichtsensor, Regensensor, Paket: Komfort-Paket, Zentralverriegelung, Look Paket aussen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Look Paket innen in Blau, Ivory oder Rot, Lederlenkrad l?ngs- und h?henverstellbar SERIENZUBEH?R: Airbag, R?ckspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfst?tzen, Kopfst?tzen, Airbag, Servolenkung, R?cksitzbank geteilt, Wegfahrsperr WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R - 195/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R15 - 185/65 R15 auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 305,00 EUR  
linke Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - gerissen / eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Innenraum Fußmatten - links verschlissen - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke bis 252 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.315,00 EUR**



