
Toyota Aygo

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	03/2011
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	48766
Leistung	50 kW / 68 PS
Hubraum	998 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	1977660
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- Radio
- Fensterheber elektrisch 2-fach

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	106 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	20,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=1977660 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 155/0R14 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Antenne - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 14,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 229,08 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 453,27 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 435,28 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 396,18 EUR
Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 405,48 EUR
Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 410,24 EUR
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 301,11 EUR
Radzierblende HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Radzierblende HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Radzierblende VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Radzierblende VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Zierblende Stossfänger VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 178,13 EUR

Gesamtkosten: 3.277,77 EUR







