
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	170146
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2203645
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2203645 FARBE: Metallic/Perleffekt POLSTERUNG: Stoff Coeus-Schwarz/ SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Regensensor, Klimaanlage Climatronic, Gepäcknetztrennwand, Paket: Schlechtwegepaket, Steckdose 230V, zusätzlicher Fahrzeugschlüssel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 3mm VR: Dunlop / 3mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Seitenwand HR - Kleine Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Stossfänger V - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 343,94 EUR
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Dach - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 197,46 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 273,82 EUR
Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 382,77 EUR
Gesamtkosten: 1.590,99 EUR





