
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	121584
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2069821

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2069821 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 310, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus (MFA), Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Sommerreifen 4. Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 320,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 430,00 EUR

