

---

# VW CC 2.0 TDI BlueMotion Technology

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sportwagen / Coupé</b>
Erstzulassung	<b>03/2016</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>24523</b>
Leistung	<b>135 kW / 184 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2343515</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>127 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	254,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2343515 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Aktive Lighting System, Tagfahrlicht, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Steckdose, 230 V, hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Scheinwerfer-Waschanlage, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Fahrwerksregelung elektronisch, Schaltgetriebe, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 235/0R18 - SpeedIndex: W - montiert

## Schäden

Felge Alu HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 50,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Reifen VR - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Felge Alu VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 380,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 59,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 544,12 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 59,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Kofferraumabdeckung - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 1.419,27 EUR

- Kotflügel und Tür vorne links

Reifen HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR

- Komplettradsatz

**Gesamtkosten: 4.023,39 EUR**





