
VW Golf 2.0 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	92693
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey
Interne Nummer	2108300
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	106 g/km
Verbrauch innerorts:	5,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	190,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2108300 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Discover Pro, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Pirelli / 6mm HR: Pirelli / 6mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
Dach - Mangelhafte Reparatur - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 341,77 EUR
Seitenwand HR - Mangelhafte Reparatur - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 456,23 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 166,06 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 702,32 EUR
Gesamtkosten: 2.420,38 EUR





