

---

# VW Caddy 2.0 EcoFuel

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>12/2011</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>118184</b>
Leistung	<b>80 kW / 109 PS</b>
Hubraum	<b>1984 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2029007</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Antriebsschlupfregelung
- Radio

## Bemerkung

ID=2029007 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, mp3, Trennwand: mit festem Fenster, Heckscheibenwischer, Heckscheibenheizung u. Heckscheibenwisch SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 6mm

VR: Pirelli / 6mm

HL: Dunlop / 5mm

HR: Dunlop / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

## Schäden

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumtür RL - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 135,00 EUR  
- 1X5 CM 1X2 CM

Stoßfänger H - Delle(n) - E - Ersetzen - Kosten: 199,60 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 24,04 EUR

Laderaumteppich - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR  
- 4 SOMMERREIFEN AUF FELGEN

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.960,64 EUR**



