
VW Golf 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	62422
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	red
Interne Nummer	2068409

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	142 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	254,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2068409 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 DVD/MP3, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifu.-Lederl.m.Alu-D.u.Schat, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Paket: Licht und Sicht, Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Reserverad gewichts- und platzsp., Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Lackierung: Sonderfarbe tornadorot, Pedalabdeckung vorm Gaspedal, Gaspedal linksseitig mit, Wischerhebel links zusätzl., Lenkraddrehknopf links 50mm, TÜV/Dekra Eintragung für SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R16 - 205/55R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 380,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 375,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Hinterachse Felge links - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug Bedienung - Behindertenumbau - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Türgriff vorne rechts - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

Motor Batterie - defekt - erneuern - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 2.443,00 EUR

Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Motor Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter - unter Minimum - auffüllen / ergänzen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR

Gesamtkosten: 4.751,00 EUR





