

---

# VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	80365
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2069203

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>109 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2069203 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 310, Netztrennwand, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitz: Beifahrer höhenverstellbar, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5,5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7,5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4,5mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Flecken, polieren - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Flecken, polieren - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug nass und leicht verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug persönliche, bzw. personenbezogene Daten - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 572,00 EUR**



