# VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 04/2012
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 148989

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe silver Metallic

Interne Nummer 2060369
Letzter Service 01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang Getriebe

Navigation

### **Weitere Ausstattung**

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Anhängerkupplung

Euro5

Klimaautomatik

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:4,2 I/100 kmCO2 kombiniert:109 g/kmVerbrauch innerorts:5,2 I/100 kmKFZ-Steuer:152,00 EURVerbrauch außerorts:3,6 I/100 km

#### **Bemerkung**

ID=2060369 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Navigationsfunktion RNS 310, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Paket: Ablagepaket, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm

HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm VR: Continental / 7mm

HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 59,92 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR Dachverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 40,80 EUR Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 286,81 EUR

Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR - Tirefit 06/2016 abgelaufen

Gesamtkosten: 817,53 EUR











































