
VW Passat 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	129747
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2085394
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2085394 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navigation, mp3, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Innendekor Holz usw., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, 9WC/Ohne Multimediabuchse
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 4mm

VR: Pirelli / 4mm

HL: Pirelli / 4mm

HR: Pirelli / 4mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Motorhaube - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 63,36 EUR

- Dämmmatte eingerissen

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Delle - Smart repair - Kosten: 109,00 EUR

- 1x30

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 218,37 EUR

Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR

- Tirefit abgelaufen

Stoßfänger H - Mangelhafte Reparatur - Lackieren - Kosten: 195,36 EUR

Gesamtkosten: 622,09 EUR



