
VW Golf Variant 2.0 TDI DPF DSG

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 01/2013 |
| HU | 00/2018 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 170110 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | black |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2102899 |
| Letzter Service | 01.01.1900 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,4 l/100 km | CO2 kombiniert: | 139 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,9 l/100 km | KFZ-Steuer: | 248,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,5 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2102899 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium inkl. Navigation, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lackierung: Sonderfarbe schwarz, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Hubdach-Glas, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden/Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 4mm VR: Bridgestone / 4mm
HL: Pirelli / 5mm HR: Pirelli / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - montiert

Schäden

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 585,00 EUR
- Glasbruch kein Minderwert

Motorhaube - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 328,95 EUR
- KRATZER

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kotflügel Vorne R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 229,40 EUR
- KRATZER

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 184,52 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 245,42 EUR

Dachverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 40,80 EUR
- HINTERTEIL

Kofferraumabdeckung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 73,12 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 210,41 EUR

Stossfänger H - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 254,17 EUR

Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 287,35 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 184,52 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 222,57 EUR
- KLEINE DELLE

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 142,73 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 240,14 EUR

Gesamtkosten: 3.478,10 EUR









