VW Passat Variant 2.0 Blue TDI SCR

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi 08/2012 Erstzulassung HU 00/0 ΑU 00/2017 Kilometerstand 115313

103 kW / 140 PS Leistuna

Hubraum 1968 ccm Farbe blue Metallic Interne Nummer 2079184

Wichtige Ausstattung

Euro6 5-türig

6-Gang Getriebe Klimaanlage

Navigation

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe ABS Antriebsschlupfregelung **ESP** Radio

Fensterheber elektrisch 2-fach

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,7 I/100 km CO2 kombiniert: 123 g/km Verbrauch innerorts: 5,8 I/100 km KFZ-Steuer: 216,00 EUR Verbrauch außerorts: 4,0 l/100 km

Bemerkung

ID=2079184 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Zentralverriegelung, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperre, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Seitenscheiben vorn geräuschdämmend, Sonnenschutzrollo f. d. Türscheiben hin. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm

HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,0mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16V auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,0mm VR: Unbekannt / 4,0mm

HL: Unbekannt / 5,0mm HR: Unbekannt / 5,0mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 791,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 280,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte zerrissen - erneuern - Kosten: 60,00 EUR

rechte Seite Zierleiste/Tür vorn - verschürft - erneuern - Kosten: 135,00 EUR

Motor Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter - unter Minimum - auffüllen / ergänzen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 2.529,00 EUR









