
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	82287
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2099407

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2099407 FARBE: Black Oak Brown Met. POLSTERUNG: Leder-Nappa Chocolat SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbieglicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket Plus, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Sitz: Komfortsitze vorn, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Steckdose, 230 V, hinten, Sonnenschutzrollo f. d. Türscheiben hin., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 235/40 R18 95W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle + Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 620,00 EUR

