
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	80692
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2103270

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2103270 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Spurhalte Assistent, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Lederausstattung Nappa mit Komfortsitz., Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Paket: Ambientepaket, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Sonnenschutzrollo f. d. Türscheiben hin., Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap., Innendekor Holz usw., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt Felgen-Sonderausführung Rücksitzbank geteilt Servolenkung Polster - Teilleder Polster -

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,5mm VR: Unbekannt / 3,5mm
HL: Unbekannt / 4,2mm HR: Unbekannt / 4,2mm
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 94W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,0mm VR: Unbekannt / 6,0mm
HL: Unbekannt / 7,7mm HR: Unbekannt / 7,7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten + Seitenwand - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 780,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Innenraum Kofferraum Blende links - Zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kofferraum Verkleidung hinten rechts - Flecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Dellen und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 315,00 EUR
linke Seite B-Säule Verkleidung links - Flecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite B-Säule Verkleidung rechts - Flecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 175 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Reifen ohne Notlaufeigenschaften - Tirefit nachrüsten - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 3.163,19 EUR









