
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	68890
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2193104

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2193104 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer inkl. Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Park-Pilot, Spurhalteassistent Lane Assist, Spurhalte Assistent, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Paket: Winter, Dachreling, Dachreling, silber eloxiert, Netztrennwand, Lenkrad: Leder (3-Speichen) mit Alu-Dek., CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus, Auto-Hold-Funktion über elek. Parkbremse, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 215/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine in Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lagen nicht vor-Kosten Erweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - leicht zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Dach Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Kofferraum Deckelverriegelung - gebrochen - erneuern - Kosten: 15,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 90,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - 202µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 275,00 EUR

