
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	88726
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2226529

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2226529 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer inkl.Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Anhängervorrichtung schwenkbar, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Frontscheibe beheizbar, infrarot-refl., CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, Ohne separate Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7,5mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8,5mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Innenraum Laderaumabdeckung - rollt sich nicht ganz auf - erneuern prüfen - Kosten: 205,00 EUR

linke Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Spoiler lose / deformiert - erneuern - Kosten: 100,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz Sommer - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug steht auf Winterreifen - Sommerreifen fehlen - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug Tiefgarage/Regen - - Kosten: 42,00 EUR

Innenraum Beleuchtungsüberwachung - meldet Fehler - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR

Gesamtkosten: 1.260,00 EUR

