



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

<b>Interne Nr.</b>	<b>47353</b>	<b>Aussenfarbe</b>	<b>dark grey</b>
<b>Datum</b>	<b>03.05.2017</b>		<b>met.</b>
<b>Kennzeichen</b>	<b>BI-B 760</b>	<b>Innenfarbe</b>	<b>SCHWARZ</b>
<b>V.I.N.</b>	<b>WBAYA41090DR35061</b>	<b>Sommerreifen</b>	
<b>Erstzulassung</b>	<b>01.2014</b>	<b>Winterreifen</b>	275-40-R19 VL: 7mm VR: 7mm RL: 5mm RR: 5mm
<b>Kilometerstand</b>	<b>76549</b>	<b>Ersatzrad</b>	
<b>Hersteller</b>	<b>BMW</b>	<b>Service km</b>	<b>0</b>
<b>Modell</b>	<b>760i (Euro 6)</b>	<b>Service</b>	
<b>Version</b>	<b>—</b>	<b>Datum</b>	
<b>Aufbau</b>	<b>Saloon</b>	<b>Ölstand</b>	
<b>Getriebe</b>	<b>Automatic</b>	<b>Wasserstand</b>	
<b>Türen</b>	<b>—</b>		
<b>Hubraum</b>	<b>5972 ccm</b>		
<b>Leistung</b>	<b>400 kW / 544 PS</b>		
<b>Treibstoff</b>	<b>Petrol</b>		
<b>Antrieb</b>			
<b>Abgasnorm</b>	<b>EURO6</b>		

## Checkpoints

<b>Schlüsselanzahl :</b>	2
<b>Probefahrt :</b>	nicht durchgeführt
<b>Nachlackierung :</b>	Feststellbar

## Ausstattung

4 Türen	ABS	Airbags	Alarm system
Alloy wheels	Automatic climate control	Automatic seats	Automatische Heckklappe
Blind in the back	Central locking	Electric window front+back	Fog lamp
Glas sunroof el.	HeadUp-Display	Heated seats front	Isofix
Kurvenlicht	LED-Scheinwerfer	Leather	Lichtsensor
Metallic	Navigation	Onboard computer	Parking Assist front+back
Parklenkassistent	Petrol	Power steering	Pre-Heating
Rain sensor	Rear view camera	Sound system	Surround View
Tagfahrlicht	Traction control	Xenon	

## Fahrzeugbilder







## Schäden

## Minderwerte

115.621.332	HU Bescheinigung (Unterlagen)	fehlt	erneuern	100,00 EUR
115.621.324	Bremsscheiben vorn (Bremsanlage)	verschlissen	erneuern	990,00 EUR
115.621.316	Tankklappe (Kraftstoffanlage)	beklebt/ beschriftet	entkleben/neutralisieren	30,00 EUR
115.621.308	Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Stossfänger hinten)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.300	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.292	Kotflügel links (Kotflügel links)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.284	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.276	Lehnenbezug links (Sitz vorn)	Abrieb	Smart Repair	110,00 EUR
115.621.268	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.340	Zulassungsbescheinigung Teil I (Unterlagen)	fehlt	erneuern	12,00 EUR
115.621.348	Reifensatz komplett (2.Radsatz)	fehlt	erneuern	800,00 EUR

**Gesamt netto 2.042,00 EUR €**

## reparierte Vorschäden Schadenswert

Vorschäden unbekannt



## Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
115.621.332	HU Bescheinigung (Unterlagen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	fehlt	erneuern	100,00 EUR
115.621.324	Bremsscheiben vorn (Bremsanlage)	verschlissen	erneuern	990,00 EUR
				
115.621.316	Tankklappe (Kraftstoffanlage)	beklebt/ beschriftet	entkleben/neutralisieren	30,00 EUR
				
115.621.308	Stoßfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Stoßfänger hinten) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.300	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.292	Kotflügel links (Kotflügel links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.284	Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR

115.621.276	Lehnenbezug links (Sitz vorn)	Abrieb	Smart Repair	110,00 EUR
				
115.621.268	Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.340	Zulassungsbescheinigung Teil I (Unterlagen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	fehlt	erneuern	12,00 EUR
115.621.348	Reifensatz komplett (2.Radsatz) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	fehlt	erneuern	800,00 EUR