
Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	67165
Leistung	129 kW / 175 PS
Hubraum	2191 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2229042

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	257,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2229042 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Sitzmemory, Polster: Lederausstattung in Schwarz, Textilfußmatten Luxury SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Zentralverriegelung, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Bordcomputer, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R19 - 225/40 R 19 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/65 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 270,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 365,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 355,00 EUR
Innenraum Fußmatte vorne links - Brandloch - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Teppichboden - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 150,00 EUR

Gesamtkosten: 1.765,00 EUR



