
BMW X5 xDrive25d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	65726
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2226071

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	308,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2226071 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Innendekor Holz usw., Speed Limit Info, Modellschriftzug-Entfall, Travel und Comfortsystem, Allwetter Fußmatten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - 255/55 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 255/55 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 280,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - hi.-re. eingerissen - erneuern - Kosten: 665,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - hi.-li. - eingerissen - erneuern - Kosten: 665,00 EUR
Innenraum Navigationsystem - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - konnte aus technischen Gründen nicht gelöscht werden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.155,00 EUR



