Skoda Octavia 1.6 TDI Green tec DSG

01.01.1900

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/2018
AU
00/2018
Kilometerstand
Limousine
04/2013
00/2018

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe silver Metallic
Interne Nummer 2122948

Wichtige Ausstattung

5-türig

Letzter Service

Getriebe Automatik (7 Stufen)

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Mittelarmlehne

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:3,9 I/100 kmCO2 kombiniert:102 g/kmVerbrauch innerorts:4,6 I/100 kmKFZ-Steuer:152,00 EURVerbrauch außerorts:3,5 I/100 km

Bemerkung

ID=2122948 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Infotainmentpaket Amundsen DSG, Durchlade/Skisack, Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 299,41 EUR

- KRATZER

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Dach - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Dach - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 273,40 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 269,63 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 296,12 EUR

- KRATZER

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Bodenblech Links - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 302,94 EUR

Stossfänger V - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 484,70 EUR

- KRATZEŘ

Gesamtkosten: 2.134,20 EUR

































