
Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	01/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	71594
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2031806
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- ABS
- Differential-Sperre
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung

Bemerkung

ID=2031806 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Komfort-Paket (i.V.mit Heckkl.), Radio CD 30 BT, Heckscheibenwischer, Heckklappe, Sch.f.i.2.Sitzr., Fah.; Sch.f.B.Fah.m.S.Fe, Sitze: Beifahrer-Einzelsitz einstellbar, Sitz: Mittelarmlehne, Fahrer- und Beif., Unitymedia Paket, Trengitter hinter Fahrer- und, Heckklappe geschlossen, Trennwand Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Kleber / 6mm VR: Kleber / 6mm
HL: Kleber / 6mm HR: Kleber / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Kleber / 7mm VR: Kleber / 7mm
HL: Kleber / 7mm HR: Kleber / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Funk-Fernbedienung - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 199,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Smartrepair, kein MW

Windschutzscheibe - Chemische Verunreinigung - Pauschalbetrag - Kosten: 15,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Sitzbezug VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 251,10 EUR
- Kein MW

Sitzbezug VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 251,10 EUR
- Kein MW

Bordwerkzeuge - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 139,00 EUR
- Tyrefit fehlt. Pauschal, kein MW

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 100,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Gesamtkosten: 1.292,20 EUR

