
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	136987
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2128659
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2128659 SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Ford Power-Paket, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Paket I (Trend), Sicherheitstrennetz, Paket: Traveller-Paket 1, Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn, Laderaumabdeckung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Michelin / 3mm	VR: Michelin / 3mm
	HL: Michelin / 4mm	HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert		

Schäden

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 757,08 EUR
Stossfänger-Verkleidung H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 282,28 EUR
Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.592,00 EUR
- Winterradsatz

Gesamtkosten: 2.631,36 EUR

