
VW Golf Variant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	145327
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2044042

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung □□
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Technik-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 128 g/km
KFZ-Steuer: 226,00 EUR

Bemerkung

ID=2044042 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Paket: Style Plus, Navigationsfunktion RNS 310, Paket: Business, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Diebstahl-Alarm.Plusm. Einzeltüröff., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez., Paket: Ablagepaket, Räder: Reifenkontrollanzeige SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Gepäcknetze Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3.5mm

VR: Unbekannt / 3.5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 5.5mm

Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 285,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 265,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer und Tankdeckel Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - 3 Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.960,00 EUR

Gesamtkosten: 3.105,00 EUR

