

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>04/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>100282</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2125709</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Seitenairbags im Fond

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,2 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,3 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,5 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 135 g/km  
KFZ-Steuer: 240,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2125709 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Business Premium inkl. Navi., Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Dachhimmel in Titanschwarz, Multifunktionsanzeige Premium, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Sonnenschutzrollo f. d. Türscheiben hin., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Navigationsfunktion RNS 315, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) Barcelona 7 J x 16 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2125709 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Dachhimmel in Titanschwarz, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Sonnenschutzrollo f. d. Türscheiben hin., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) Barcelona 7 J x 16 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 2mm VR: Dunlop / 2mm  
HL: Michelin / 2mm HR: Michelin / 2mm  
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 4mm VR: Goodyear / 4mm  
HL: Goodyear / 4mm HR: Goodyear / 4mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### Schäden

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 237,30 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Kofferraumabdeckung - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 118,00 EUR  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 240,56 EUR  
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 275,17 EUR  
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 242,36 EUR  
Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 242,36 EUR  
Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Kotflügel Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 159,99 EUR  
Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 266,77 EUR  
**Gesamtkosten: 2.353,51 EUR**







